

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Fundiven - Fundação Venezuela, S.A.

NIF/NIPC: 500760446

Designação do UA: Fundiven - Fundação Venezuela, S.A.

Morada: Rua Nacional 1, nº 1020 Vale do Grou - Apartado 52 - 3750-064 Aguada de Cima AGD

Freguesia: Aguada de Cima

Concelho: Águeda

Latitude (GMS): 40 ° 32 ' 20.55 " N

Longitude (GMS): 08 ° 26 ' 51.49 " O

Setor de atividade: Fundições

CAE Rev. 3: 24540 Fundição de outros metais não ferrosos

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.5 b) - Processamento de metais não ferrosos: Fusão e ligas de metais não ferrosos, incluindo produtos de valorização e operação de fundições de materiais não ferrosos com uma capacidade de fusão superior a 4 t por dia de chumbo e de cádmio ou a 20 t por dia de todos os outros metais

TUA 20171027000227

Emissão: 2017-11-13

Validade: 2027-11-11

2. Dados da inspeção

Data de início: 2018-10-16

Hora de início: 09:30

Data de fim: 2018-10-16

Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária

Reclamação Acidente/Incidente

Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP

Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela

Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos

Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

- Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)
-

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constatarem incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.