

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Metalúrgica Recor, S.A.

NIF/NIPC: 500192502

Designação do UA: Metalúrgica Recor, S.A.

Morada: Rua Burgo de Ryfana, nº 71 – Carvalhosa - 3700-450 Arrifana SMF

Freguesia: Arrifana

Concelho: Santa Maria da Feira

Latitude (GMS): 40 ° 54 ' 35.03 " N

Longitude (GMS): 8 ° 30 ' 4.62 " O

Setor de atividade: Fundições

CAE Rev. 3: 24510 Fundição de ferro fundido

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.4 - Operações de fundição de metais ferrosos com uma capacidade de produção superior a 20 t por dia

Nº de LA: 46/2007

Emissão de LA: 2007-10-12

Validade de LA¹: 2014-10-12

2. Dados da inspeção

Data da inspeção: 2018-02-20

Inspeção ordinária *Inspeção extraordinária* *Motivo da inspeção extraordinária*

Reclamação Acidente/Incidente

Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP

Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela

Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos

Ruído AIA Outras vertentes

¹ Prazo de validade da LA prorrogado até à emissão da decisão da APA, em sede do procedimento de renovação da LA.

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

- Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)
-

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.