

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

### 1. Dados do UA e da atividade

---

Nome da Entidade: Aapico Maia SA

NIF/NIPC: 504202219

---

Designação do UA: AAPICO MAIA S.A. (Ex: Sakthi Portugal, S.A.(Ex.Portcast - Fundição Nodular, S.A.)

---

Morada: Rua Jorge Ferreirinha, nº 679 - Almorode - 4470-314 MAIA

Freguesia: Cidade da Maia

Concelho: Maia

Latitude (GSM): 41.22956111    Longitude (GSM): -8.599975

---

Setor de atividade: Fundições

CAE Rev.3: 24510 - Fundição de ferro fundido; 25610 - Tratamento e revestimento de metais;  
29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis

Situação: Em laboração

---

Categorias de Atividades PCIP: 2.4 - Operações de fundição de metais ferrosos com uma capacidade de produção superior a 20 t por dia; 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m3.

Nº de LA/TUA: TUA20220406000556    Data de emissão: 18/04/2024

---

### 2. Dados da inspeção

---

Data de início: 10/05/2023

---

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

---

### 3.Resultado da inspeção

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constataram incumprimentos durante a ação de inspeção.

---