

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Capwatt Lousado - Heat Power, Unipessoal Lda.

NIF/NIPC: 507240340

Designação do UA: Capwatt Lousado - Heat Power, Unipessoal Lda (Ex: Enerlousado - Recursos Energéticos, Unipessoal LDA)

Morada: Rua Adelino Leitão 330 4760-606 LOUSADO

Freguesia: Lousado

Concelho: Vila Nova de Famalicão

Latitude (GMS): 41 º 27 ' 14.70 " N Longitude (GMS): 8 º 32 ' 30.87 " O

Setor de atividade: Centrais térmicas

CAE Rev. 3: 35112 Produção de electricidade de origem térmica

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 1.1 - Queima de combustíveis em instalações com uma potência térmica nominal total igual ou superior a 50 MW

Nº de LA: TUA20180814000511

Emissão de LA: 17/09/2018

Validade de LA: 15/09/2027

2. Dados da inspeção

Data de início: 07/03/2022

- Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação Acidente/Incidente
- Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP
- Verif. cump. Mandado Inquérito determinado tutela
- Outros (especificar)

Tipo de inspeção:

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas) Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos
 Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

- Não se constataram incumprimentos durante a ação de inspeção
- Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
-