

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

### 1.Dados do UA e da atividade

---

Nome da Entidade: Carldora - Cofragens, Andaimos e Escoramentos SA

NIF/NIPC: 500436100

---

Designação do UA: Carldora - Cofragens, Andaimos e Escoramentos, S.A.( Ex.Carldora -  
Importação e Exportação, Lda )

---

Morada: Rua da Escola, nº 121 - Eira Velha - 2424-205 COLMEIAS LRA

Freguesia: União das freguesias de Colmeias e Memória

Concelho: Leiria

Latitude (GSM): 39.79791389 Longitude (GSM): -8.70754167

---

Setor de atividade: Metalomecânica

CAE Rev.3: 25610 - Tratamento e revestimento de metais

Situação: Em laboração

---

Categorias de Atividades PCIP: 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m3.

Nº de LA/TUA: TUA000002426062019A Data de emissão: 14/08/2019

---

### 2.Dados da inspeção

---

Data de início: 11/10/2023

---

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

---

### 3.Resultado da inspeção

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.

---