

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1. Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Eco-Oil - Tratamento de Águas Contaminadas SA

NIF/NIPC: 505039001

Designação do UA: Eco-Oil - Tratamento de Águas Contaminadas SA

Morada: Mitrena - 2910-738 SETÚBAL

Freguesia: Sado

Concelho: Setúbal

Latitude (GSM): 38.48145 Longitude (GSM): -8.808375

Setor de atividade: Gestão de resíduos

CAE Rev.3: 19202 - Fabricação de produtos petrolíferos a partir de resíduos; 38220 - Tratamento e eliminação de resíduos perigosos

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 5.1 b) - Eliminação ou valorização de resíduos perigosos, com uma capacidade superior a 10 toneladas por dia, envolvendo uma ou mais das seguintes atividades: Tratamento físico-químico 5.5 - Armazenamento temporário de resíduos perigosos não abrangidos pelo ponto 5.4 enquanto se aguarda a execução de uma das atividades enumeradas nos pontos 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 com uma capacidade total superior a 50 toneladas, com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos;

Nº de LA/TUA: TUA20220207000085 Data de emissão: 25/02/2022

2.Dados da inspeção

Data de início: 31/01/2024

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
