

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1. Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Interecycling - Sociedade de Reciclagem SA

NIF/NIPC: 504621106

Designação do UA: Interecycling - Sociedade de Reciclagem, S.A.

Morada: Z.I.do Lajedo - 3465-157 SANTIAGO DE BESTEIROS TDL

Freguesia: Santiago de Besteiros

Concelho: Tondela

Latitude (GSM): 40.57055556 Longitude (GSM): -8.11611111

Setor de atividade: Gestão de resíduos

CAE Rev.3: 38312 - Desmantelamento de equipamentos eléctricos e electrónicos, em fim de vida;
38313 - Desmantelamento de outros equipamentos e bens, em fim de vida; 38321 - Valorização
de resíduos metálicos

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 5.1 b) - Eliminação ou valorização de resíduos perigosos, com
uma capacidade superior a 10 toneladas por dia, envolvendo uma ou mais das seguintes
atividades: Tratamento físico-químico

Nº de LA/TUA: TUA20200109000006 - EA Data de emissão: 21/04/2023

2. Dados da inspeção

Data de início: 08/08/2023

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constataram incumprimentos durante a ação de inspeção.
