

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1.Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Navarra - Extrusão de Alumínio SA

NIF/NIPC: 502609621

Designação do UA: Navarra - Extrusão de Alumínio, S.A.(Ex.Alumínios Navarra - Extrusão de Alumínio, S.A.)

Morada: Av.Dr.Domingos Soares, nº 18 - 4710-670 NAVARRA BRG

Freguesia: União das freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra

Concelho: Braga

Latitude (GSM): 41.60306389 Longitude (GSM): -8.38117222

Setor de atividade: Metalomecânica

CAE Rev.3: 24420 - Obtenção e primeira transformação de alumínio; 25610 - Tratamento e revestimento de metais

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m3.

Nº de LA/TUA: 497/0.1/2014 Data de emissão: 13/02/2014

2.Dados da inspeção

Data de início: 18/03/2025

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
