

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1. Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Peugeot Citroen Automóveis de Portugal SA - Grupo PSA

NIF/NIPC: 500064580

Designação do UA: Peugeot Citroen - Automóveis de Portugal, S.A. (Ex.Citroen Lusitânia, S.A.)

Morada: Quinta do Bacelo, nº 3 - 3530-258 MANGUALDE

Freguesia: União das freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta

Concelho: Mangualde

Latitude (GSM): 40.60873611 Longitude (GSM): -7.77804444

Setor de atividade: Metalomecânica

CAE Rev.3: 28920 - Fabricação de máquinas para as indústrias extractivas e para a construção;
29100 - Fabricação de veículos automóveis; 30910 - Fabricação de motociclos

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m³. 6.7 - Instalação de tratamento de superfície de matérias, objetos ou produtos, que utilizem solventes orgânicos, nomeadamente para operações preparação, impressão, revestimento, desengorduramento, impermeabilização, colagem, pintura, limpeza ou impregnação com um solvente orgânico, com uma capacidade de consumo superior a 150 kg de solventes por hora ou a 200 t por ano;

Nº de LA/TUA: 45/2007 Data de emissão: 08/10/2007

2.Dados da inspeção

Data de início: 16/04/2024

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
