

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

### 1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Euroeste, S.A.

NIF/NIPC: 501798722

Designação do UA: Euroeste, S.A. - Quinta da Granja (ex. Camonpec, Lda.)

Morada: Quinta da Granja 2005-111 Almoster (STR)

Freguesia: Almoster

Concelho: Santarém

Latitude (GMS): 39º 14 ' 16.62 " N      Longitude (GMS): 8º 49 ' 31.69 " O

Setor de atividade: Suiniculturas      CAE Rev. 3: 01460 Suinicultura

Situação:      Em laboração

Categorias de atividades PCIP: 6.6 b) - Instalações para a criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, com mais de: 2000 lugares para porcos de produção (de mais de 30 kg).

Nº de LA: 170/0.0/2008

Emissão de LA: 2008-10-21

Validade de LA: 2018-10-21<sup>1</sup>

### 2. Dados da inspeção

Data de início: 2020-05-26

- Inspeção ordinária     Inspeção extraordinária     Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação     Acidente/Incidente
  - Pedido institucional     Inquérito delegado pelo MP
  - Verif. cump. mandado     Inquérito determinado tutela
  - Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)       Águas de consumo     Águas residuais     Ar     Resíduos  
 Ruído     AIA     Outras vertentes

<sup>1</sup> Prazo de validade da LA foi prorrogado até à emissão de decisão da APA, em sede do procedimento de renovação da LA.

### 3. Resultado da inspeção

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

Água  Ar  AIA  Regime PCIP  
 PRTR  Resíduos  Ruído  Outros (especificar)

---

### 4. Medidas e observações

---

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.