

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Turbogás - Produtora Energética, S.A.

NIF/NIPC: 503310026

Designação do UA: Turbogás - Produtora Energética, S.A. (Central de Ciclo Combinado da Tapada do Outeiro)
(ex.Portugen Energia, S.A.)

Morada: Broalhos 4515-430 Medas (GDM)

Freguesia: União das freguesias de Melres e Medas

Concelho: Gondomar

Latitude (GMS): 41 ° 04 ' 15.58 " N Longitude (GMS): 8 ° 27 ' 30.73 " O

Setor de atividade: Centrais térmicas

CAE Rev. 3: 35112 Produção de eletricidade de origem térmica

Situação: Em laboração

Categorias de atividades PCIP: 1.1 - Queima de combustíveis em instalações com uma potência térmica nominal total igual ou superior a 50 MW.

Nº de LA/TUA: TUA000003407112019A

Emissão de LA: 2020-01-22

Validade de LA: 2024-12-31

2. Dados da inspeção

Data de início: 2020-06-17

- Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação Acidente/Incidente
 - Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP
 - Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela
 - Outros (especificar)
-

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

Água Ar AIA Regime PCIP

PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.