

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Capwatt Lousado - Heat Power, Unipessoal Lda.

NIF/NIPC: 507240340

Designação do UA: - Capwatt Lousado - Heat Power, Unipessoal, Lda.

Morada: Rua Adelino Leitão 330 4760-606 LOUSADO

Freguesia: Lousado

Concelho: Vila Nova de Famalicão

Latitude (GMS): 41 ° 27 ' 14.70 " N

Longitude (GMS): 8 ° 32 ' 30.87 " O

Setor de atividade: Centrais térmicas

CAE Rev. 3: 35112 Produção de eletricidade de origem térmica

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 1.1 - Queima de combustíveis em instalações com uma potência térmica nominal total igual ou superior a 50 MW;

Nº de TUA: TUA20180814000511

Emissão de LA: 2018-09-17

Validade de LA: 2027-09-15

2. Dados da inspeção

Data da inspeção: 2019-05-08

Inspeção ordinária Inspeção extraordinária

Motivo da inspeção extraordinária

Reclamação Acidente/Incidente

Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP

Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela

Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos

Ruído

AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

- Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)
-

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.