

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1. Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Safetykleen Portugal - Solventes e Gestão de Resíduos SA

NIF/NIPC: 502006994

Designação do UA: Safetykleen Portugal - Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. (Ex.Codisa, S.A.)

Morada: Vila Amélia - Lote 594 - Cabanas - 2950-805 QUINTA DO ANJO PLM

Freguesia: Quinta do Anjo

Concelho: Palmela

Latitude (GSM): 38.55672222 Longitude (GSM): -8.99111667

Setor de atividade: Gestão de resíduos

CAE Rev.3: 38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos; 38220 - Tratamento e eliminação de resíduos perigosos

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 5.1 c) - Eliminação ou valorização de resíduos perigosos, com uma capacidade superior a 10 toneladas por dia, envolvendo uma ou mais das seguintes atividades: Loteamento ou mistura antes da sujeição a qualquer das outras atividades enumeradas nos pontos 5.1 e 5.2 5.5 - Armazenamento temporário de resíduos perigosos não abrangidos pelo ponto 5.4 enquanto se aguarda a execução de uma das atividades enumeradas nos pontos 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 com uma capacidade total superior a 50 toneladas, com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos;

Nº de LA/TUA: TUA20171127000251 - EA Data de emissão: 15/01/2018

2.Dados da inspeção

Data de início: 29/01/2024

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
