

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Sapju - Carnes S.A.

NIF/NIPC: 508903700

Designação do UA: Sapju - Carnes, S.A.(Matadouro)(Ex.Sapju - Sociedade Agro-Pecuária, S.A.)

Morada: E.N.nº 122, Km 0,7 7800-346 BEJA

Freguesia: União das freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista)

Concelho: Beja

Latitude (GMS): 38 º 00 ' 19.13 " N Longitude (GMS): 7 º 52 ' 13.41 " O

Setor de atividade: Matadouros e transf. de carne

CAE Rev. 3: 10110 Abate de gado (produção de carne)

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 6.4 a) - Instalações destinadas a: Matadouros com uma capacidade de produção de carcaças superior a 50 t por dia

Nº de LA: 700/1.0/2017

Emissão de LA: 18/12/2017

Validade de LA: 18/12/2025

2. Dados da inspeção

Data de início: 2021-04-07

- Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação Acidente/Incidente
- Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP
- Verif. cump. Mandado Inquérito determinado tutela
- Outros (especificar)
-

Tipo de inspeção:

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
