

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1.Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste SA

NIF/NIPC: 509479600

Designação do UA: Valorsul SA - ETVO - Estação de Tratamento e Valorização Orgânica

Morada: Rua Fernando Maia - Serra da Mina - 2700-862 AMADORA

Freguesia: Mina de Água

Concelho: Amadora

Latitude (GSM): 38.78394444 Longitude (GSM): -9.24159167

Setor de atividade: Gestão de resíduos

CAE Rev.3: 38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos; 38322 - Valorização de resíduos não metálicos

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 5.3 b) i) - Valorização, ou uma combinação de valorização e eliminação, de resíduos não perigosos com uma capacidade superior a 75 toneladas por dia, envolvendo uma ou mais das seguintes atividades, excluindo as atividades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho: Tratamento biológico

Nº de LA/TUA: TUA20181221000696 - EA Data de emissão: 22/12/2020

2.Dados da inspeção

Data de início: 29/02/2024

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
