

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA RADIOLÓGICA, SEGURANÇA NUCLEAR

Artigo 181º do Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro e Artigo 104º da Diretiva 2013/59/EURATOM do Conselho, de 5 de dezembro

1. Dados do URAD

Nome da entidade: Celtejo - Empresa de Celulose do Tejo, S.A.

NIF/NIPC:

Designação do URAD: Celtejo - Empresa de Celulose do Tejo, S.A.

Morada: Vila Velha de Rodão, 6030-233 Vila Velha de Rodão – Castelo Branco

Freguesia: Vila Velha de Ródão

Concelho: Vila Velha de Ródão

Latitude (GMS): 39° 39' 32" N

Longitude (GMS): 7° 40' 6" O

Setor de atividade: Fabricação de Pasta.

CAE Rev. 3: 17110

Situação: Em laboração Encerrado Em projeto Suspenso Outro: _____

2. Dados da inspeção

Data de início: 19 / 08 / 2020

Hora de início: 10 : 30

Data de fim: 19 / 08 / 2020

Inspeção ordinária Campanha Inspeção de acompanhamento Inspeção "ex situ"
 Inspeção extraordinária

Motivo da inspeção extraordinária:

- Reclamação/denúncia Acidente/Incidente Pedido institucional Inquérito delegado pelo Ministério Público
 Verificação do cumprimento de Mandado Inquérito determinado tutela
 Outro (especificar): _____

Tipo de inspeção:

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes aplicáveis ao URAD)

Vertentes avaliadas:

- Proteção e Segurança Radiológica: Sistema de controlo regulador de práticas Fontes radioativas
 Práticas industriais que envolvem material radioativo natural Exposição ocupacional Exposição do público
 Exposição médica Reconhecimento de serviços e especialistas Transporte de fontes de radiação.
 Segurança Nuclear Combustível Irradiado Resíduos Radioativos.
 Outra(s) vertente(s): _____

Foram realizadas medições?: Não Sim

Descrição das medições realizadas: Foram realizadas medições de débito de dose ao contacto da superfície.

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s):

- Proteção e Segurança Radiológica: Sistema de controlo regulador de práticas Fontes radioativas
 - Práticas industriais que envolvem material radioativo natural Exposição ocupacional Exposição do público
 - Exposição médica Reconhecimento de serviços e especialistas Transporte de fontes de radiação.
 - Segurança Nuclear Combustível Irradiado Resíduos Radioativos.
 - Outra(s) vertente(s): _____
-

4. Medidas e observações

Qualquer prática que envolva fontes radioativas seladas nomeadamente a detenção, importação, transporte em território nacional, armazenagem e exportação, deve ser objeto de controlo pelos vários intervenientes nas diferentes fases de utilização das fontes radioativas.

O controlo envolve o cumprimento do sistema regulador de práticas ao nível do sistema de gestão documental e ao nível operacional de forma a se garantir a proteção e segurança radiológica.

Em resultado da ação inspetiva foi instaurado procedimento contraordenacional, que se encontra a correr termos.

A Celtejo - Empresa de Celulose do Tejo, S.A. deve cumprir as obrigações que lhe são aplicáveis constantes no Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, na atual redação e na demais legislação aplicável.
