

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA RADIOLÓGICA, SEGURANÇA NUCLEAR

Artigo 181º do Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro e Artigo 104º da Diretiva 2013/59/EURATOM do Conselho, de 5 de dezembro

1. Dados do URAD

Nome da entidade: Adreta Plásticos, S.A.

NIF/NIPC:

Designação do URAD: Adreta Plásticos, S.A.

Morada: Estrada de Mem Martins, n.º 3

Freguesia: Algueirão – Mem Martins

Concelho: Sintra

Latitude (GMS): 38 ° 46 ' 49 " N

Longitude (GMS): 9 ° 20 ' 59 " O

Setor de atividade: Fabricação de outros artigos de plástico, n.e.

CAE - Rev.3: 22292

Situação: Em laboração Encerrado Em projeto Suspenso Outro: Paragem anual para manutenção, com duração prevista de 3 semanas

2. Dados da inspeção

Data de início: 17/08/2020

Hora de início: 14h : 35m

Data de fim: 17/08/2020

Inspeção ordinária Campanha Inspeção de acompanhamento Inspeção "ex situ"
 Inspeção extraordinária

Motivo da inspeção extraordinária:

Reclamação/denúncia Acidente/incidente Pedido institucional Inquérito delegado pelo Ministério Público
 Verificação do cumprimento de mandado Inquérito determinado pela tutela
 Outro (especificar): _____

Tipo de inspeção:

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes aplicáveis ao U-RAD)

Vertentes avaliadas:

Proteção e segurança radiológica: Sistema de controlo regulador de práticas Fontes radioativas
 Práticas industriais que envolvem material radioativo natural Exposição ocupacional Exposição do público
 Exposição médica Reconhecimento de serviços e especialistas Transporte de fontes de radiação.
 Segurança nuclear Combustível irradiado Resíduos radioativos.

Outra(s) vertente(s): _____

Foram realizadas medições?: Não Sim

Descrição das medições realizadas: Medições de débito de equivalente de dose ambiente com auxílio do equipamento Fluke RaySafe 452 (SN: 277985) na lateral direita e esquerda dos equipamentos contendo fontes radioativas seladas a cerca de 20 cm dos mesmos.

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção:

Não se constataram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s):

- Proteção e segurança radiológica: Sistema de controlo regulador de práticas Fontes radioativas
 Práticas industriais que envolvem material radioativo natural Exposição ocupacional Exposição do público
 Exposição médica Reconhecimento de serviços e especialistas Transporte de fontes de radiação.
 Segurança nuclear Combustível irradiado Resíduos radioativos.
 Outra(s) vertente(s): _____
-

4. Medidas e observações

O controlo das fontes radioativas seladas envolve o cumprimento do sistema regulador de práticas ao nível documental e ao nível operacional de forma a se garantir a proteção e segurança radiológica.

Em resultado da ação inspetiva foi instaurado procedimento contraordenacional, que se encontra a correr termos.

A Adreta Plásticos, S.A. deve cumprir as obrigações que lhe são aplicáveis constantes no Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro.
